

# AVIS IMPORTANT RELATIF À UN RAPPEL CONCERNANT LA SÉCURITÉ

## Toupies PORTER-CABLE® Série 890

Il est possible, que sous certaines conditions, l'isolant du moteur soit abrasé, ce qui provoquerait un risque d'électrocution.

### PRODUITS TOUCHÉS PAR L'AVIS :

| Numéro de modèle | Description  | Nombres de série touchés par le rappel |
|------------------|--|--|
| 891              | Toupie de 2-1/4 HP, en pointe, avec accessoire GRIPVAC™  | le 10001 jusqu'à 24647 compris         |
| 892              | Ensemble pour toupie de 2-1/4 HP, en pointe  | le 10001 jusqu'à 68442 compris         |
| 893PK            | Ensemble pour toupie à bases multiples de 2-1/4 HP, en pointe  | le 10001 jusqu'à 68442 compris         |
| 894PK            | Ensemble pour toupie à bases multiples de 2-1/4 HP, en pointe, et accessoire GRIPVAC™                            | le 10001 jusqu'à 24647 compris         |
| 895PK            | Ensemble pour toupie à bases multiples de 2-1/4 HP, en pointe, et outil de réglage de hauteur de table de toupie | le 10001 jusqu'à 68442 compris         |
| 8902             | Toupie à vitesses variables de 2-1/4 HP, en pointe   | le 10001 jusqu'à 68442 compris         |

Les appareils estampés d'un « T » sur la plaque d'identification ne sont pas touchés par le présent avis.



Numéro de modèle      Numéro de série



Si votre toupie est touchée par ce rappel, ARRÊTER IMMÉDIATEMENT SON UTILISATION et communiquer avec PORTER-CABLE® au numéro sans frais

**1-800-949-6348**

de 08 h 00 à 18 h 00, heure du Centre, du lundi au vendredi ou consulter le [www.porter-cable.com](http://www.porter-cable.com) pour l'emplacement d'un centre de réparation pour une inspection sans frais et, le cas échéant, une réparation.

PCB-0767