

# AVIS IMPORTANT RELATIF À UN RAPPEL CONCERNANT LA SÉCURITÉ


Ensembles de scie circulaire MAG-SAW™ de 184 mm (7 ¼ po) de PORTER-CABLE®  
 Sous certaines conditions, il est possible que le pare-main inférieur se  
 bloque en position ouverte pour certaines opérations.

## PRODUITS AFFECTÉS:

Numéro de modèle	Description	Numéros de série touchés par le rappel
324MAG	Scie MAG-SAW™ de 184 mm (7 ¼ po) avec système Quik-Change™ de lame droite	de 010001 jusqu'à 108962 compris
325MAG	Scie MAG-SAW™ de 184 mm (7 ¼ po) avec système Quik-Change™ de lame droite et frein électrique	de 010001 jusqu'à 014712 compris
423MAG	Scie MAG-SAW™ de 184 mm (7 ¼ po) avec système Quik-Change™ de lame gauche	de 010001 jusqu'à 100371 compris
424MAG	Scie MAG-SAW™ de 184 mm (7 ¼ po) avec système Quik-Change™ de lame gauche et frein électrique	de 010001 jusqu'à 012690 compris



Numéro de modèle    Numéro de série



« T » estampé  
 sous la  
 poignée

Le produit réparé portera la lettre « T » estampée sur la face inférieure de la poignée près du cordon. Le produit réparé dans l'emballage d'origine portera un adhésif rond vert près de l'étiquette CUP située sur la partie supérieure du manchon en carton qui entoure l'ensemble.

Si votre scie est touchée par ce rappel, **ARRÊTER IMMÉDIATEMENT SON UTILISATION**  
 et communiquer avec PORTER-CABLE® au

**1-800-949-7930**

de 08 h 00 à 18 h 00, heure du Centre, du lundi au vendredi ou consulter le  
[www.porter-cable.com](http://www.porter-cable.com) pour l'emplacement d'un centre de réparation pour une  
 inspection sans frais et, le cas échéant, une réparation.

PCB-0723