

RECORDATORIO IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD


Rebajadoras PORTER-CABLE® Series 890

Puede ser posible bajo ciertas circunstancias que el aislamiento del motor se desgaste, creando un riesgo potencial de descarga eléctrica.

PRODUCTOS AFECTADOS:

Número de modelo	Descripción	Rango del número de serie afectado
891	Rebajadora GRIPVAC™ de 2 1/4 HP máximo	10001 hasta 24647
892	Kit para rebajadora de 2 1/4 HP máximo	10001 hasta 68442
893PK	Kit para rebajadora multibase de 2 1/4 HP máximo	10001 hasta 68442
894PK	Kit para rebajadora multibase de 2 1/4 HP máximo con acoplamiento GRIPVAC™	10001 hasta 24647
895PK	Kit para rebajadora multibase de 2 1/4 HP máximo con ajustador de la altura de la tabla de la rebajadora	10001 hasta 68442
8902	Motor de velocidad variable de 2 1/4 HP máximo	10001 hasta 68442

Las unidades con una "T" sellada en la placa del nombre no están afectadas.



Si su rebajadora está afectada, DEJE DE USARLA DE INMEDIATO, y llame al número gratuito de PORTER-CABLE®

1-800-949-6348

entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m. hora central, de lunes a viernes, o bien, visite www.porter-cable.com para conocer la ubicación de un centro de mantenimiento a fin de obtener inspección y reparación gratuitas, en caso de ser necesario.

PCB-0766